

EVANGELISCHER OBERKIRCHENRAT

70012 STUTTGART, 2013-07-31

POSTFACH 10 13 42

Telefon 0711 2149-0

Sachbearbeiter - Durchwahl

Herr Wiegand - 352

E-Mail: Gerald.Wiegand@elk-wue.de

AZ 40.00 Nr. 515/8

An die
Evang. Pfarrämter
über die Evang. Dekanatämter
– Dekaninnen und Dekane sowie
Schuldekaninnen und Schuldekane –
Landeskirchliche Dienststellen, Dienste, Werke
und Einrichtungen
Kirchliche Verwaltungsstellen

Nachrichtlich den Mitgliedern der Württ. Evang. Landessynode z.K.

Mögliche Gefährdung der Standsicherheit von Bauwerken mit Konstruktionen aus harnstoffverklebten Holzbauteilen

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Umweltministerium Baden-Württemberg hat nach Abschluss eines Forschungsprojekts der Materialprüfanstalt an der Universität Stuttgart, das im Nachgang zum Einsturz der Eissporthalle Bad Reichenhall durchgeführt wurde, inzwischen ein Rundschreiben herausgegeben, in dem Empfehlungen für die Eigentümer bzw. Verfügungsberechtigten von Gebäuden mit solchen Holzkonstruktionen gegeben werden.

Das Rundschreiben mit dem Titel

Mögliche Gefährdung der Standsicherheit von Bauwerken

Untersuchung von Konstruktionen aus harnstoffharzverklebten Holzbauteilen bestimmter

Bauweise

kann zusammen mit weiteren Hinweisen im Internet unter:

www.um.baden-

[wuerttemberg.de/servlet/is/106143/Schreiben_an_Eigentuemern_und_Verfuegungsberechtigten_24042013.pdf](http://www.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/106143/Schreiben_an_Eigentuemern_und_Verfuegungsberechtigten_24042013.pdf)

heruntergeladen werden.

Es wird empfohlen, den Hinweisen entsprechend vorzugehen.

Mit freundlichen Grüßen

Duncker
Oberkirchenrat